

ZES TAWIENIE ZŁAZDOW												
Nr zjazdu	hm	s [m]	l ₁ [m]	l ₂ [m]	p [m]	R [m]	alfa [st.]	i ₁ [%]	i ₂ [%]	rz. proj.	rz.proj.+3cm	rz. istn./rz.proj.2.
Z1	0+19,85	3,50	2,05	0,00		6,00	90	1,0%	-0,60%	26,14	26,17	26,19
Z2	0+49,90	3,00	2,05	0,00	2,00		90	0,5%	-1,00%	26,44	26,47	26,48
Z3	0+52,90	3,00	2,05	0,00	2,00		90	0,5%	-1,00%	26,47	26,51	26,51
Z4	0+62,74	3,50	2,15	0,00		5,00/4,00	90	1,4%	-1,40%	26,33	26,36	26,36
Z5	0+83,47	3,50	2,50	2,00	2,00		90	3,6%	-1,40%	26,05	26,08	26,17
Z6	1+19,29	4,50	5,30	3,30	2,00		91	1,3%	-0,80%	25,88	25,81	25,88
Z7	1+33,34	3,00	4,05	2,40	1,40/2,10		98	1,0%	-1,50%	25,67	25,7	25,74
Z8	1+84,98	4,50	0,55	0,55	2,10/2,30		87	0,1%	-2,50%	24,50	24,53	24,53